

Nerviges pfeifen zwischen 35-50 km/h

Beitrag von „coala“ vom 26. März 2011 um 21:50

[Zitat von Freddy1991](#)

[...] Das Problem liegt darin, dass egal bei welchem Wetter, welche Fahrzeugtemperatur, beladen oder unbeladen ein Pfeifen sich bemerkbar macht aber nur zwischen (wie im Thema schon beschrieben) 35-50 km/h. [...]

Servus,

hast du den Henkel drauf (Dachträger quer)? Falls ja, dann wäre das ein nicht ganz untypisches Problem: [Klick](#)

Grüße
Robert