

# V10 TDI - Ölverlust, Öl tropft auf DPF/Krümmer auf der Beifahrerseite

Beitrag von „Butze“ vom 27. März 2011 um 08:13

[Zitat von DerElektriker](#)

[Butze](#), desertgargoyle:

Hattet Ihr neben dem Ölen irgendwelche anderen Symptome?  
Leistung, Drehzahl, Geräusche oder sowas?

Achso: Bei mir tropft nix mehr. Qualmt nicht, riecht nicht mehr nach Öl, und sonst auch nix mehr...

Echt merkwürdig...

Hallo Elektriker

Ausser Ölverlust keine Anzeichen für eien Defekt.

Gruß Butze 😏😏