

Elektrische Heckklappe ohne Funktion

Beitrag von „Sittingbull“ vom 28. März 2011 um 10:52

Hallo zusammen,

leider wiederholt sich das Problem mit der elektrischen Heckklappe beim TII: schon zum zweiten Mal funktioniert die schlagartig nicht mehr. Letzte Woche lag es am Steuergerät, Software total abgestürzt. Übermorgen muss der Dicke deswegen zum :). Soll anscheinend ein Serienproblem sein, wer hat noch selbige Probleme und vorallem Lösungen 🤔

Grüße von Stephan 🙏