

elektrische Kofferraumklappe

Beitrag von „dummytest“ vom 29. März 2011 um 16:53

Symptom ist mir bekannt... Lösung wurde ja schon beschrieben (neu programmieren).

eigentliche Ursache war bei mir ein Kontaktproblem im Schalter in der Heckklappe, da das Ding so schlecht reagierte hat man immer wieder neu versehentlich die Klappe umprogrammiert (wenn die Klappe beim Schliessen nicht gleich reagierte habe ich automatisch noch mal "kräftig" gedrückt, da kamen wohl manchmal etwas viele Schaltimpulse durch die den Computer durcheinander gebracht haben).

Wenn es also wieder auftreten sollte, der Schalter ist schnell getauscht...