

Quietschen der Bremsen an der HA ?

Beitrag von „allora05“ vom 6. April 2011 um 22:47

Hallo zusammen,

ich bräuchte mal eure Hilfe bzgl. meines nervenden Problems.
Leider kann ich euch die Historie nicht ersparen.

Ich fahre einen Touareg V6, Bj 2005, seit März 2008.
Im September 2008 fing der Wagen an zu quietschen.

Beobachtung:

2008 : Erst nach ca. 20 km. Beim Einlenken in eine Kurve veränderte sich das Geräusch. Der Freundliche konnte das Problem "einmal" nachvollziehen, es aber nicht beheben. Vermutung Bremse HA.

Im Winter keine Probleme.

2009 : Wieder Quietschen, beginnt verzögert (20km) hört dann irgendwann auf (60km). Oder man hält an, kurze Pause, Geräusch verschwunden. Vermutung Feuchtigkeit. Wochenlang die Felgen mit Hand gewaschen (ohne Kärcher). Keine Veränderung.

Im Winter keine Auffälligkeiten.

2010 : Im Frühjahr wieder Quietschen. Auf Grund der Angaben im Beläge der VA komplett erneuert. (Alle Kanten gebrochen, Grad an der Scheibe beseitigt)

Wieder quietschen. Im Herbst auf der letzten Fahrt mit Sommerreifen 9x19 und 4 Personen, trat zum ersten Mal die Vermutung auf das das Geräusch von der HA kommt. Winterreifen aufgebaut 235/65/auf 7,5Jx17“. Seit dem kein Geräusch mehr.

2011 : Gestern habe ich die Sommerreifen auf 9Jx19“ montiert, und heute bei der ersten Fahrt nach 15km geht die „Quietscherei“ wieder los. Erst jetzt ist mir der Zusammenhang mit den Felgen bewusst geworden, da ich das sonst immer auf die Witterung bzw. die Außentemperatur geschoben hab.

Hat von euch jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Mir ist der Zusammenhang mit den Felgen ein Rätsel.

Schöne Grüße aus dem Westerwald