

# Widerstand der Sitzbelegungsmatte Beifahrersitz

Beitrag von „Joes“ vom 7. April 2011 um 16:04

Hallo und Danke für die Antwort...

Ist natürlich durchaus möglich das bei belegtem Sensor OL oder 0 erreicht wird.

Wobei -korrigiert mich- das Airbagsteuergerät über einen unterschiedlichen Widerstandswert eine unterschiedliche Beladung des Sitzes (Kindersitz oder ausgewachsener Beifahrer) erkennt und Einfluss auf das Öffnungsvolumen des Luftsackes nimmt...

Egal...evt. kann mir ja jemand einfach den gemessenen Wert (Stecker abgezogen!) bei belegtem Sitz mitteilen? Möchte so ungern ohne Beifahrerairbag rumknistern...

Vielen Dank und LG

Joes