

Vibrieren beim Beschleunigen

Beitrag von „isirider“ vom 10. April 2011 um 10:42

Die Vorderreifen waren unwuchtig und die Hinterreifen innen abgefahren. Das Problem, inkl. Schubaussatzer ab 180km/h sind passé. Das die Auswirkungen so extrem sein können, war bis dato nicht bewußt. Also, achtet auf Eure Schlappen 😊