

# **Antec UFS m. Verlängerung für Getriebe --> Nach Montage lautes Knacken u. Quietschen!**

**Beitrag von „AlBun1009“ vom 13. April 2011 um 00:21**

Hallo Celsen,

wenn das Teil schon im Stand beim Lenken so starke Geräusche macht würde ich denken das da was nicht korrekt montiert ist. Wenn der UFS so montiert ist wie auf der Antec Page zu sehen würde mich allerdings nichts wundern. Da stehen die Schrauben ja mal schlank 2cm über den UFS hervor, das allein ist schon recht clever . Sieht da aus wie rangeschmissen.

gruß Al