

Antec UFS m. Verlängerung für Getriebe --> Nach Montage lautes Knacken u. Quietschen!

Beitrag von „Rainer S“ vom 13. April 2011 um 10:02

Hallo Marcel,

hatte an meinen GP auch alles verbaut und der Unterfahrschutz gab keinerlei laute von sich hat alles super gepasst.

Ich glaube es muß an etwas anderem liegen oder es ist ein Fehler beim montieren geschehen.

Ich würde ihn sofort wieder verbauen 🙄