

Antec UFS m. Verlängerung für Getriebe --> Nach Montage lautes Knacken u. Quietschen!

Beitrag von „Sittingbull“ vom 13. April 2011 um 13:05

Hallo Marcel,

da muss beim Einbau was schief gelaufen sein. Das mit der "schwimmenden" Lagerung ist der richtige Ansatz 😊

Grüße von Stephan 😊