

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „blumenkopf“ vom 16. April 2011 um 03:59

Liebe Leute,

ich bin seit kurzem eifriger Leser dieses Forums und hab schon viel Nützliches erfahren! Unter anderem bin ich auf diesen Thread gestossen und ich dachte, dies sei die Lösung meiner Probleme! Ich war heute beim 😊 und wollte mir so Bluetooth freischalten lassen, allerdings haben wir die Funktion 77 nicht gefunden bzw. war diese nicht aktiviert! Woran kann das liegen!

Hier meine Daten - bzw. zur Identifizierung ein paar Fotos:

[MFL.jpg](#)[Mittelarmlehne.jpg](#)[RNS2.jpg](#)

R5 TDI Bj. 05/04

RNS2

Telefonvorbereitung in der Mittelarmlehne (dache ich bis jetzt zumindest) - kann das sein das die in der Mittelarmlehne verbaut ist aber nicht aktiviert ist? Hab ich die Voraussetzungen für DIESE Freischaltung? Wenn nicht was kann ich machen?

Oder kann es sein, dass das Steuergerät nicht "gut" genug war?? Allerdings hat das Abschalten der Gurtwarnung problemlos funktioniert!

Wäre freundlicher wenn sich das jemand anschauen könnte und mir sagt, was ich brauche um per Bluetooth in meinem Dicken zu telefonieren können! Ohne viel Aufwand...

Danke für eure Tipps im Voraus...bitte helft mir....