

# Gewährleistungs- und Garantiarbeiten

Beitrag von „andreas“ vom 22. Dezember 2004 um 13:44

So, bin den Golf endlich wieder los und habe meinen Dicken wieder:

- linker Spiegel wurde getauscht, rechter Spiegel hat den Windabweiser bekommen
- Fahrwerk wurde vermessen, Werte sind alle im Toleranzbereich
- Räder vorne/hinten wurden gegeneinander ausgetauscht (Service des 😊 )
- Fz. innen und außen pikobello sauber (wieder Service)
- Fehlerspeicher enthielt mehrere Fehler vom Getriebesteuergerät bzw. der Kommunikation diverser Geräte mit dem Steuergerät, wurden gelöscht, abwarten. 🚗 Auf der Rückfahrt hat es schon wieder heftig im Antrieb geknackt. Aber nun scheuche ich den Dicken erstmal die 1500-km-Weihnachtsstress-Familienrunde und lasse den 😊 ein paar Tage in Ruhe. Im neuen Jahr werde ich mich diesbezüglich nochmal an das VZ wenden.
- wie der 😊 mir sagte, gibt es momentan etliche NAVI- und Steuergerätefehler wg. der Kälte/Feuchtigkeit, die nach einem RESET wieder wegbleiben.

Schöne Feiertage

andreas