

T II, iPhone und Bluetooth

Beitrag von „grmbfX“ vom 18. April 2011 um 12:05

Hallo zusammen,

wir haben am Samstag unseren neuen in Wolfsburg abgeholt - genial. Aber schon bei der Heimfahrt das erste Problem (??): Ich habe mein iPhone 3GS (aktueller Softwarestand) per Bluetooth gekoppelt - funktionierte alles einwandfrei (Telefonieren, Telefonbuch etc.). Haben dann das iPhone per Media-In Kabel im Handschuhfach angesteckt um die Lieder anzuhören. Die Wiedergabelisten etc. wurden auch alle angezeigt, aber es war kein Ton zu hören. Trennt man die Bluetooth Koppelung, steckt den Media-In Stecker aus und wieder ein, dann klappts einwandfrei mit dem Lieder hören. Telefonieren über Media-In alleine ging auch nicht - es hat zwar geklingelt, ich konnte auch annehmen aber es war nichts zu hören.

Kann es sein, dass sich eine gleichzeitige Bluetooth und Media-In Verbindung nicht verträgt?

Danke Euch,
bernd