

leichtes ruckeln beim "dahin fahren"

Beitrag von „coala“ vom 18. April 2011 um 13:17

[Zitat von macko](#)

[...] Ich vermute trotzdem, dass es irgendwas mit der AGR zu tun hat.

gruss
marco

Hallo marco,

ja, das war auch unsere Vermutung, dass das der Übeltäter sein könnte. Ergo wurde die AGR vom Fahrzeug der Chefin mal eben in meines umgebaut, das Problem schien beseitigt, trat dann aber einen Tag später wieder auf, wobei dann trotzdem das System erneuert wurde - leider ohne Erfolg. Aufgrund der extremen Ähnlichkeit des Fehlers vom "Gefühl" her zum ersten Fahrzeug, tippe ich auch hier auf eine ungünstige Abstimmung der Motorsteuerung, die in Einzelfällen und bei bestimmten Umgebungsbedingungen zu dieser Auswirkung führt.

Grüße
Robert