

Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „chritz“ vom 20. April 2011 um 15:21

[Zitat von berlin](#)

So, wollte das Problem heute lösen, hatte aber nicht die Zeit dazu. Mir ist jedoch aufgefallen, dass die linke Birne beim Linksabbiegen nicht angeht, habe heute mal nachgeschaut, die ist durchgebrannt. Werd mal morgen eine neue holen und gucken ob das AFS wieder seinen Dienst aufgenommen hat. Sag euch dann bescheid.

Morgen war vorgestern ... 😊

Gibt's schon News?