

V10 TDI rollt bergab im Rückwärtsgang nach vorne!

Beitrag von „akreu“ vom 27. April 2011 um 21:57

Sooo heute den T-reg nach einem Tag vom 😊 wieder abgeholt.

Laut VW ist das stand der Technik und lässt sich nicht beheben...

Der V10 hat im Leerlauf (zum halten am Berg im R Gang) zuwenig Drehmoment und erhöhen der Leerlaufdrehzahl ist nicht möglich, da er sonst in D los schießt 😞

Grüße

Andreas 🙄