

Öltemperaturanzeige spinnt von 100 auf 0

Beitrag von „Marcus R.“ vom 1. Mai 2011 um 19:02

Hi

ich vermute das es sich hierbei um den Temperatursensor handelt. Den solltest Du prüfen lassen und ich denke austauschen lassen.

Gruß