

Öltemperaturanzeige spinnt von 100 auf 0

Beitrag von „V6-Driver“ vom 2. Mai 2011 um 14:54

[Zitat von Marcus R.](#)

Hi

ich vermute das es sich hierbei um den Temperatursensor handelt. Den solltest Du prüfen lassen und ich denke austauschen lassen.

Gruß

...heute werden die Instrumente aber nicht mehr direkt durch die Sensoren angesteuert, heute hängt immer noch ein Steuergerät dazwischen.

Wäre ein Sensor defekt sollte sich der T eigentlich zu Wort melden ...