

# Probleme mit schwarzem Lack

**Beitrag von „rollo68“ vom 15. April 2004 um 22:24**

Hallo Wolf!

Das soll in einer gut betriebenen nicht passieren.

Bei uns wir ein Tütenschlauch über den Heckwischer drüber gezogen.

MFG

Roland