

Heftiges Klappern beim starken beschleunigen

Beitrag von „seglerusedom“ vom 6. Mai 2011 um 19:27

Guten Abend,

habe seit gestern den 2006er V10. Klasse Auto. Habe ihn mit Garantie bei Mercedes gekauft. Heute habe ich festgestellt dass beim sehr heftigen beschleunigen ein metallisches Klappern "unter" der Mittelarmlehne auftritt. Wie gesagt nur beim heftigen und nicht beim zügigen beschleunigen.

Sofort wieder in die werkstatt und den Wagen auf die Bühne. Da war oberhalb der Kardanwelle ein kleiner "Geber"? lose. Der wurde festgebunden- Das war aber nun nicht die Ursache - das Klppern ist noch da. Weiß jemand was das sein könnte? Die Welle? Ein Gelenk? Wer kann mir einen Tip geben - der wagen geht Mittwoch wieder in die Werkstatt.

Beste Grüße aus dem Norden

Mathias