

Wer hat eigentlich noch das Kamera-Ausfall-Problem am TII

Beitrag von „Ghosti“ vom 6. Mai 2011 um 23:41

Ich hatte die Nase voll von den sehr häufigen Ausfällen der Kameras und dem Ziehen an der Kabelführung in den Türen. Deshalb bin ich wieder zum 😄 gefahren. Der erklärte mir, dass mit Stand Ende April 2011 eine Nachrüstung vom Werk vorgesehen sei. Der Fehler beruhe auf einem zu niedrigen Widerstand in einem Equalizer. Dieser würde ausgetauscht. Er druckte sich dann eine detaillierte Montageanweisung vom Werk aus. Es sei aber keine Rückrufaktion. Nächste Woche habe ich den Einbautermin. Ich werde dann wieder berichten.

Gruß Ghosti