

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „patrik“ vom 9. Mai 2011 um 08:22

Also hab die Antenne nun gefunden. Die Sitz aber richtig.

Hab inzwischen auch mal ein Sony Ericsson ausprobiert. Funktioniert auch nicht. Nach ca. 5-10 Sekunden beendet er die Verbindung wieder.

Somit würde ich sagen das es am Fahrzeug liegen muss. 😞

Schade funktioniert es nicht.