

# Anhängerkupplung R5 TDI 3.5 Tonnen

**Beitrag von „patrik“ vom 19. Mai 2011 um 09:25**

Schau doch mal im Kofferraum Unterboden nach ob da der Haken ist.  
Müsste Unterhalb des Werkzeuges sein. Einfach das ganze Styropor mit Werkzeug anheben.  
Das du Hinten nichts siehst könnte daran liegen das die Abdeckung montiert ist.

Musste am Anfang auch suchen 😊