

# Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Vorteck“ vom 24. Mai 2011 um 23:16

Ach so, den Flansch 😊 ich dachte weil du nur was von sechs Schrauben geschrieben hattest.

Ja, da braucht es leider schon mal etwas Gewalt um den vom hinteren Diff zu trennen. War bei mir auch so!