

Getriebeölverlust

Beitrag von „Darragh“ vom 25. Mai 2011 um 21:13

UPDATE: (25.05.2011)

Mein Dicker steht nun wieder vor meiner Haustür.... 😄
Scheint alles wieder OK zu sein. (aber das hatten wir ja schon mal)

- Schiebekasten wurde gewechselt
- Neue Software auf das Steuergerät aufgespielt
- Leihwagen zurückgegeben

... und alles zum "Nulltarif" 🙌

Am WE werde ich ihn dann mal testen. (einmal Hamburg - Leipzig und zurück)

PS: Für alle die, die nicht wissen wie so ein Schiebekasten aussieht, anbei ein Bild von dem "defektem" Bauteil

Übrigens: Der alte Schiebekasten geht zurück (Austauschteil)