

Turbo R5 - Pfeift wie ein Vogelschwarm ...

Beitrag von „Snowman24“ vom 26. Mai 2011 um 10:48

Hallo,

eine böse Absicht unterstelle ich hier auch niemanden.

Jedoch muss man mal ehrlich sein - die alten Gußkrümmer sind zwar auch hin und wieder gerissen, jedoch haben die wesentlich länger gehalten, als dieser Edelstahlkrümmer.

Aber gut, ich habe das "Problem" bei meinem jetztigen T. mit dem V8 hoffentlich nicht mehr - wobei dieser auch Edelstahlkrümmer verbaut hat...

Grüße

Marcus