

Service bei 53.000 km und Rechnung mit Klärungsbedarf

Beitrag von „DasRenTier“ vom 3. Juni 2011 um 19:16

Hallo zusammen,

habe heute beim Vw Händler eine Inspektion bei 53.000km machen lassen. Preis war 508€ also noch rahmen. jetzt habe ich eben mein Auto wieder abgeholt und 3 seltsame Positionen auf der Rechnung bemerkt. Im grunde war ich mit dem Service so verblieben das ich ein Rückruf bekomme wenn noch was zu reparieren ist. Habe allerdings kein Anruf bekommen und nun steht auf der Rechnung:

1. Reifen beachten - Ok sind relativ abgefahren
2. Getriebeschutz halter gebrochen - !?!?!
3. Tragbild der Bremse beachten - !?!?!

Gerade Position 2 hört sich für mich als leihe gar nicht gut an.

kann mich hier jemand aufklären was das ist und warum seitens Vw kein handlungsbedarf besteht?

Leider waren im Service natürlich alle schon im Wochenende und der Mann an der Kasse hatte natürlich keine ahnung.

Danke euch und schönes Wochenende!!