

# Heckscheibenklappe öffnet nicht

Beitrag von „Dieselross“ vom 6. Juni 2011 um 14:54

Hallo Robert,

:)... das ist ja das "Problem" - die Scheibe wurde beim 😄 mittels Computerimpuls (per Bluetooth) geöffnet , um den Taster wechseln zu können ; dabei stellte sich heraus, dass DER nicht der Grund dafür ist, dass sich die Scheibe nicht (mehr) "normal" öffnen lässt, sondern (!) ein Schaden am/im betr. Kabelbaum. Dieser (KbB) soll nun ersetzt werden (mit großem Aufwand).

Da frage ich mich ...ob zurecht ? ... wie kann es sein, dass der Schließmechanismus sich offenbar problemlos per angeschlossenem Diagnosecomputer öffnen ließ - ..wenn doch der KbB nen "Knacks" hat...?

... ich würds gerne verstehen ...

und werde beim neuen "Rep.-anlauf" zusehen, dass das Plastikteil wieder ordnungsgemäß verbaut wird. (Danke Dir für den Hinweis !)

LG

Dietmar