

Abblendlicht geht von alleine an

Beitrag von „Bernd S“ vom 7. Juni 2011 um 05:45

Das Problem mit den Lenkradtasten und der Anzeige im KI hat sich erledigt, nachdem ich die Batterie mal für eine Stunde abgeklemmt hatte. Hatte sich wohl irgendwas "verschluckt"..

Aktuell gibts gerade eine Ruhestrommessung, und einen Batteriecheck.

Nach den neuen Bestimmungen über Garantieleistungen bei Batterien, muß diese geprüft werden, anschließend 24h geladen, und dann nochmals geprüft werden. Was für ein Gedöns!

Bei Batterien aus dem Baumarkt wird nicht soviel aufhebens gemacht.....