

Getriebeöl gewechselt, jetzt Getriebeölverlust

Beitrag von „mcdive11“ vom 11. Juni 2011 um 18:29

Hallo Leute, habe mein Getriebeöl gewechselt. Seit dem schaltet der Dicke wieder butterweich. Habe aber seit dem bei höherer Geschwindigkeit einen Ölverlust. So wie es aussieht drückt der Dicke über die Entlüftung ab.

War extra bei VW, wegen Füllmenge und Getriebeölsorte. Die haben mir eine Füllmenge von 9 Litern angegeben.

Habe so langsam das Gefühl, das das nicht passen kann.

Auch habe ich nicht so viel Öl abgelassen. Nachgefüllt habe ich bis es aus der Einfüllöffnung rauslief, wie man das eben so kennt.

Und wie schon gesagt, bei normalem Tempo bleibt der Kerl trocken.

Hat hier einer einen Tipp für mich, wir wollen in 14 Tagen in Urlaub und im Moment habe ich da kein gutes Gefühl.

Mein Dicker ist ein R5 7L aus 2006!!

Gruß mcdive11