

Luftfahrwerk-Leitung geplatzt

Beitrag von „Jekyll & Hyde“ vom 22. Juni 2011 um 17:24

Hallo,

bei meinen Dicken, 2005, V8, 120Tkm gelaufen, kein richtiges Gelände gefahren, ist eine Luftleitung geplatzt. Eine die von vorn nach hinten geht, mitten im Stück, nicht an einer Schelle oder Biegung oder so. Dadurch ist auch der Kompressor abgeraucht. Ich dachte eigentlich, der hat einen Überhitzungsschutz, aber scheinbar nicht.

Der ist gelaufen, bis er abgeraucht ist. Das Stück Leitung hat die Werkstatt rausgeschnitten und eine Verschraubung eingebaut. An dem rausgeschnittenen Stück kann man sehen, das die Leitung an der Stelle von innen eine dünnere Wandstärke hat. Der Meister sagte, das ist wohl ein Produktionsfehler. Aber weil der Wagen schon so alt ist und über 100Tkm gelaufen hat, besteht keine Chance auf Kulanz.

Ich werd trotzdem mal zu VW schreiben, mal sehen, was Die dazu sagen.

War aber ein teurer Spaß.

Gruß Sönke