

Reifen einseitig abgefahren...

Beitrag von „c21160“ vom 2. Juli 2011 um 13:15

Bei mir war der Reifen auch einseitig abgefahren.

Das Profil war generell noch okay, aber wie gesagt innen komplett blank...

Nachdem ich die neuen Reifen gewechselt habe, habe ich sofort die Spur einstellen lassen.

Allerdings war alles okay und die Spur hat fast zu 100% gestimmt.

Also lag es bei mir nicht an der Spur bzw. einem Bordsteinschaden etc. sondern an der Kombination

Schweres Auto, Fahrwerk und zu breite Reifen...

Gerhard