

DPF fällig bei V6 TDI 103 Tsd Km ???

Beitrag von „Léon“ vom 4. Juli 2011 um 00:53

Hallo zusammen,

habe eben mal die Drosselklappe und alles drum herum abgeschraubt und gereinigt.

Ein Zulauf war derartig verrußt, dass nichts mehr durchging. Habe es dann aufgemacht und wieder zusammengebaut.

Ich hoffe, dass es das nun war. Genauere Bilder von den auseinander genommenen Teilen stelle ich morgen ein.

Gute Nacht 😊

Léon