

# Touareg V6 Motorkontrollleuchte Fehler P2011

Beitrag von „coala“ vom 6. Juli 2011 um 11:58

Servus,

das könnte, muß aber nicht zwingend, auf ein Problem mit der Saugrohrklappe hindeuten. Eventuell schwergängig durch Rußablagerungen? Elektrische Verkabelung beschädigt...

Siehe dazu auch z.B. [hier](#)

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...=saugrohrklappe>Grüße

Robert