

Windgeräusche ab 210 km/h??

Beitrag von „NIUBEE“ vom 11. Juli 2011 um 10:48

So ich habe mal am WE den V8 ausgefahren. Hatte das schon lange mal vor, denn die Werte im Brief sind ja schon 🤪🤪 für einen SUV.

So ab 210 km/h hatte ich nun ziemliche Windgeräusche. So als wäre eine Tür oder ein Fenster einen Spalt offen (war es aber nicht). Ich habe keinen Henkel und ich denke es kam von den Spiegeln, die ja auf Windgeräusche nicht optimiert sind.

Kann das sein und ist das normal?

Ich weiß nur der E60 und der W212 hatten eine geriffelte Spiegelunterseite und habe zwar Windgeräusche gemacht aber keine solchen.

Zudem der Dicke rennt ja wie die Sau und fährt sich fast so wie mein W212 bis 200 km/h. Ab dann wird es ekelig und der Dicke dreht ja dann nochmal auf. 🤪

Das ganze ist eine reine Interessensfrage, denn ich werde kaum regelmäßig so schnell fahren aber ich war auch ziemlich platt wie gut die Fahrleistungen doch sind.

Für die Kritiker...Die BAB war auch frei (wir haben hier noch eine die meistens frei ist) und somit war das auch gut möglich. Die Reifen sind neu und somit auch hier Entwarnung.

Auch der Verbrauch war erstaunlich niedrig. Bei 17L/100km bin ich nach 40 km BAB angekommen, d.h. 20 km alles über 180 km/h und den Rest normal zwischen 140 - 160 km/h. Alles im S Modus.

Somit der Dicke mag die Stadt anscheinend gar nicht, denn unter 18 l/100km komme ich nie davon. Normal sind Werte leicht über 20 L/100km. Hier fahre ich aber nur im M oder D Modus.

P.S: Ich bin die Strecke bewusst mit Super gefahren und ohne GAS, denn meine Ventilen wollte ich das so nicht zumuten.