

RNS850 Aussetzer

Beitrag von „squasher“ vom 17. Juli 2011 um 17:26

Einen schönen guten Tag in die Gemeinde!

Kennt jemand das Problem von Aussetzern beim Abspielen von Musikdateien von CD aber auch von SD? War schon in der Werkstatt - Problem natürlich nicht bekannt. Hatte aber bei längeren Standzeiten Videoaufnahmen gemacht. Softwareupdate (so, das müßte es gewesen sein) brachte leider nichts.

Ach ja, und bei der Gelegenheit: Überspielen von CD auf HDD klappt ja nicht, weil keine Umwandlung in MP3 erfolgt (hier gibt es schon einen Eintrag im Forum). So weit, so gut, aber das Überspielen von SD auf HDD klappt ja auch, und das sind auch keine MP3-Dateien. Also: Gibt es eine Möglichkeit, direkt von CD auf HDD zu kopieren? Von dem laufenden Motor beim Überspielen von SD auf HDD möchte ich gar nicht erst sprechen. Erst die Sicherheit des verwickelt angebrachten CD-Players - und dann beim laufenden Motor SD-Dateien überspielen. Entweder also Umweltfrevel oder Sicherheitsrückschritte. Nun ja, vielleicht gibt's ja mal eine Lösung.

LG
squasher