

# Zu Viel Drehmoment - Notprogramm

Beitrag von „khclp“ vom 25. Juli 2011 um 11:45

[Zitat von conreal](#)

Moin,

klar werden wir erst beim erneuten Ausbau des Laders erkennen können, ob sich da Risse im Gehäuse gebildet haben.



Grüße

Andy

Moin Andy,

so klar ist das mit Sicherheit nicht zu erkennen, denn wenn es nur Haarrisse sind dann ziehen die sich wieder zusammen das erklart dann auch warum er im kaltem Zustand einwandfrei laeuft. Besorg dir da ein Spray das anschliessend unter Schwarzlicht die kleinsten Risse zeigt.

LG Kurt

