

# RNS850 Lautstärkeregler "blockiert"

**Beitrag von „Hans Jürgen“ vom 27. Juli 2011 um 21:42**

Noch ein drittes Thema:

Ich hatte heute die Situation, dass ich die Radio-Lautstärke verringern wollte und nicht konnte. Weder das Drehen am Knopf noch das Drücken der Wippe am Lenkrad haben den im RNS850 angezeigten Lautstärkebalken bewegt. Ist bisher nur einmal aufgetreten und kann vielleicht auch daran gelegen haben, dass das Gerät gerade "mit etwas Anderem" beschäftigt war. Später ging es dann wieder. Oder ist vielleicht die Software abgestürzt (gibt es das)?

Gruß

Hans Jürgen