

Turbo R5 - Pfeift wie ein Vogelschwarm ...

Beitrag von „mako71“ vom 28. Juli 2011 um 08:59

... Turbo wurde auf Kulanz getauscht. So bin ich nur auf den Ein- und Ausbaurkosten sitzen geblieben (inkl. Anbausatz). Allerdings fiel mir auf, dass der Wagen in letzter Zeit ein wenig schwerfälliger ansprang. Heute morgen dann erstmal gar nicht (orgelte nur) und beim zweiten Versuch dann doch, aber auch nach längerem orgeln und eher widerwillig. Danach war wieder alles in Ordnung, er sprang darauf hin wieder normal an.



Das hatte ich noch nie, selbst bei minus 15 grad nicht. Was kann dass denn wieder sein, wollte eigentlich in 5 Wochen in den Urbaub fahren...