

Rubbeln beim Schalten

Beitrag von „macko“ vom 1. August 2011 um 16:36

Hi,

da rupft vermutlich die Wandlerüberbrückungskupplung etwas. Kann sein, dass es mit einem Wechsel des Automatikgetriebeöls besser wird, such mal im Forum danach.

gruss

marco