

# Freisprecheinrichtung Nokia 6310i geht nicht mehr !!!!

**Beitrag von „Andyscar“ vom 12. August 2011 um 16:55**

Hallo an alle 😊

Die Freisprecheinrichtung hat sich plötzlich verabschiedet.

Nach dem Auslesen beim VW-Händler stand die Meldung "Sende und Empfangseinheit für Telefon kein Singnal,Fehler 0517).

Das Telefon ist es nicht da ich ein Nagelneues habe.

Kann mir eventuell jemand helfen,da VW gleich das Steuergerät tauschen will:(

Gruß Andyscar