

Freisprecheinrichtung Nokia 6310i geht nicht mehr !!!!

Beitrag von „coala“ vom 13. August 2011 um 15:05

Servus,

falls es beschriftet - und zu lesen - ist(?), es müsste das Steuergerät J526 sein. Wenn du von oben in Fahrtrichtung/normaler Sitzposition drauf schaust, sollte es das Stg. vorne links sein.

Grüße
Robert