

# Rubbeln beim Schalten

**Beitrag von „grArrow“ vom 15. August 2011 um 09:08**

Hallo, hat jemand Erfahrung oder das Wissen, ob die Gelenkscheibe (der dicke Gummi am Verteilergetriebe, an dem die Kardanwelle befestigt ist) bei dieser Reparatur gewechselt werden muss oder sollte?

mfg grArrow