

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „wolve“ vom 17. August 2011 um 16:43

Servus Darragh,

[Zitat von Darragh](#)

[...]Bezugsquelle und Preis könnte auch so manch einen interessieren.

Bezugsquelle steht doch direkt unter dem Video: VertexAuto.com

Auf deren Site wird ein Preis von 550 USD (Angabe für Cayenne) zzgl. Versand angegeben.

Den Preis befinde ich jedoch für unangemessen hoch, wenn man den Materialeinsatz betrachtet...

Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich der verschlissene Gummipuffer wohl auch durch eine angepasste Abflusssichtung ersetzen ließe 🤖

Grüße,
Klaus