

Wer hat eigentlich noch das Kamera-Ausfall-Problem am TII

Beitrag von „Freundlich“ vom 19. August 2011 um 11:27

Touareg II , V 6 TDI , Erstzulassung Nov. 2010

Die Kameras , linke - rechte Seite fallen sporadisch aus. Am Kabelbaum ziehen ist nicht die Lösung. Bei meinem

3. Werkstattbesuch wurde die Feldaktion 90F8 durchgeführt , die auch nicht das Problem löste . Heute , an meinem

4. Werkstattbesuch wurde mir erklärt , es hilft nur der Austausch der beiden Kabelbäume. Werkstattaufent -

halt für das Fahrzeug , ca. 1 Tag. Kabelbäume müssen noch geordert werden. Werde mitteilen , ob damit das

Problem aus der Welt ist. Bei soviel elektronischem Schnickschnack sehe ich das relativ gelassen , es gibt

schlimmere Beanstandungen . Die Assist-Systeme finde ich trotzdem sehr hilfreich , beim Parken sowie Hänger

ankuppeln. Auch die Anhänger - Steckdose liegt jetzt so , daß man nicht ständig auf Tauchstation gehen muß.

Wo viel Licht , gibt es halt eben auch Schatten . Wer hat schon das perfekte Fahrzeug !

Gruß Freundlich