

Verwirrung durch Bordcomputer

Beitrag von „alex8047“ vom 21. August 2011 um 20:39

Hallo zusammen,

ich bin heute von der Schweiz nach Bayern gefahren. Auf halber Strecke meldet der Bordcomputer: "Bremsassistent Fehler Werkstatt".

Nach wenigen Kilometern war die Fehlermeldung wieder weg, aber der BC hat sich vermutlich auf Werkseinstellung zurückgesetzt, da der Langzeitverbrauch beim Neustart bei 18 Litern lag und bei laufendem Motor im Stand auf 25 Liter kletterte. Nach einigen Kilometern zeigte er plötzlich wieder normale Verbrauchswerte an. Da dies noch nicht Verwirrung genug war, brannte auch noch die Glühlampe des Abblendlichts links durch.

So nun meine Aufgabe an Euch: Kann irgendjemand eine Verbindung zwischen den Vorkommnissen herstellen (trat alles innerhalb nur etwa 10 Minuten auf) oder war das reiner Zufall???

Herzliche Grüße

Alex