

Fernlicht Xenon

Beitrag von „alevuz“ vom 30. August 2011 um 21:58

Hallo,

Könnte ein Kabelbruch im Inneren sein, gabs schon mal hier..... aber eigentlich beim Abblendlicht....

Schreib mal bitte welches BJ / FL / oder GP.....

Grüße *alevuz*