

Inspektion 75000?

Beitrag von „khclp“ vom 1. September 2011 um 04:49

[Zitat von Janni](#)

ok, also da steht 506 01, Longlife oder nicht....für V10 mit DPF. Einer ohne DPF ist nicht aufgeführt, also hat er wohl einen.

Hallo Janni

also wenn da steht 506.01 dann nur das Oil einfüllen lassen ganz wichtig, egal ob er einen DPF hat oder nicht (wenn nicht dann kannst du einen kapitalen Motorschaden verursachen)

Longlife ist auf jedenfall zu empfehlen, da dann die Serviceinterv. nur alle 30TKM sind.

Welches Bj. hat dein Dicker denn?

LG Kurt

