

Pfütze vorn rechts unter dem Dicken? Klimaanlage?

Beitrag von „bejai“ vom 3. September 2011 um 17:21

Moin,

Bei mir ist dies nun gestern auch aufgetreten. parallel schreit die Wischwasseranlage nach Füllung.

Hier sit der Hubzylinder undicht

Weis jemand wie ich den raus kriege?

Gerald