

# Ausstattungsschlüssel

Beitrag von „simon\_75“ vom 6. September 2011 um 10:06

Hallo,

ich habe eben mal versucht das mit den Ausstattungsschlüsseln bei meinem Dicken zu überprüfen - irgendwas passt da nicht...

Hier die Liste:

X0A|Landesverkaufsprogramm Deutschland  
B0A|Bauteile ohne länderspezifische Bauvorschrift  
CW2|Leichtmetallräder 9J x 19  
G0R|Getriebe Automatisch 6-Gang  
H9L|Sommerreifen 275/45 R19  
J0Z|Batterie 110AH/540A  
D1T|6-Zylinder Turbodieselmotor 3,0 L / 165 KW  
G2J|Komfortsitze vorn  
1G8|Pannen-Set  
1MH|Lederlenkrad  
1NT  
5RQ|Außenspiegel rechts, konvex  
5SL|Aussenspiegel links, asphärisch  
T41|6 Zylinder Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.D  
0BB  
3S4|Vorbereitung Dachlastenträger  
QG1|Longlife Fahrzeug  
8AY|Radio Navigationssystem  
8GH|Drehstromgenerator 190 A  
8L6|Diversity Scheibenantenne  
1KQ|Scheibenbremsen hinten  
1LE|Scheibenbremsen vorne  
7GG|Abgaskonzept- EU4 DPF  
0Y1|Fahrzeugeinsatz in gemässigten Klimazonen  
4UE|Airbag für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags, Kopfairbagsystem  
4K3|Zentralverriegelung  
N5E|sitzbezüge in leder  
5MG|Dekor Einlagen Nussbaum Wurzelholz  
8RV|Passiv-Lautsprecher, 10 Stück  
2JB|Stoßfänger standart  
E0A|keine Aktionsausführung

0AB|Stabilisatoren vorn

0BB

0JF|Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6

0YB|Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprogosen

1BE|Sportfahrwerk, ca. 25 mm tiefergelegt

und der Aufkleber (falls ich hier was falsch abgetippt habe):

[Ausstattungsaukleber Kofferraum ohne Typ.jpg](#)

Und nun meine Fragen:

\* Kann mir jemand bei den Codes 1NT und 0BB helfen?

\* Warum finde ich 0BB zweimal?

\* Der Dicke hat Telefonvorbereitung UHV, Xenon, beheizbare Rücksitze, AHK abnehmbar - aber ich finde das alles nicht in der Liste

\* Wie kann ich checken, ob ich die 25mm Tieferlegung tatsächlich habe?

Gruss,

Simon